

Till ansvarig för Produktsäkerhet

Gislaved 2010-06-10

Information om korrigerande säkerhetsåtgärd

Eurovema har fattat beslut om korrigerande åtgärder gällande ITO sulkyvagn. Det är produkter som tillverkats under tiden 2009-01-01—2010-03-01 som omfattas av åtgärden.

Produkterna ITO Large och ITO Small tillverkade inom intervallet ovan kan vara behäftade med ett problem. Det är bromsinfästningen som varit felkonstruerad och vid ett fåtal tillfällen orsakat stativbrott på det bakre stativet.

All produktion efter ovan nämnda datum har ett förstärkt chassi och omfattas inte. Produkter tillverkade före nämnda datum omfattas inte heller då de har en annan bromskonstruktion.

Ni kommer att bli kontaktade inom kort av vår fältpersonal för vidare information om vilka produkter (ordernr, serienr osv) som omfattas hos Er. Vi kommer därefter att byta ut bakstativen på de aktuella vagnarna. Detta görs på vår bekostnad av vår egen personal eller efter överenskommelse med Er personal.

Det har sammanlagt rapporterats om 5st fall där stativen brustit. Samtliga har inträffat i Storbritanien och det har ej rapporterats om några personskador i samband med dessa.

Åtgärden är anmäld till Läkemedelsverket enligt MEDDEV 2.12/1 rev 5.

Vid frågor är Ni välkomna med dessa till undertecknad alt till Er lokala säljare.

Vi hoppas på gott samarbete från Er sida för att snabbt och säkert åtgärda de uppkomna bristerna.

Andreas Algerbo
VD/ Managing Director
Eurovema AB

Baldersvägen 38, 332 35 GISLAVED
Tel: 0371-39 01 00, Mobil 0734-42 59 01, Fax 0371-189 82
E-Mail: andreas.algerbo@eurovema.se