
Viktigt säkerhetsmeddelande

Produkter: Gåbock Kvadrant Vuxen (121150), Gåbock Kvadrant Junior (121160)

Dok. ID: Kvadrant 20100709

Säkerhetsåtgärd: Modifiering med utbytesdel åtgärdas av kunden/användaren.

2010-07-09

Produkter

Gåbock Kvadrant Vuxen art.nr. 121150

Gåbock Kvadrant Junior art.nr. 121160

Levererade av Swereco Rehab till marknaden efter 2006-04-11. Produkter levererade innan detta datum berörs ej.

Problem

Kvadrant består av två delar; ett nedre rör med stödben och ett övre rör med handtag.

Ett materialfel i handtaget på övre röret kan leda till att handtaget brister vid hög belastning.

Åtgärd

Privatpersoner: Om produkten fortfarande är i bruk, kontakta Swereco på tel. 08 – 444 38 20 så skickas ett nytt rör för utbyte. Det gamla röret kasseras/återvinns som metallskrot.

Företag & Organisationer: De som enligt våra noteringar har ett flertal produkter kommer per automatik att få utbytesdelar utskickade. Extra övrrör kan beställas på tel. 08 – 444 38 20

De gamla rören återvinns som metallskrot.

De företag och organisationer som beställt enstaka produkter, kontakta oss om produkten fortfarande finns i lager hos er alt. fortfarande används, så skickas utbytesdelar.

Kommuniceras

Vänligen vidarebefordra till berörda som kan påverkas av denna åtgärd.

Kontaktuppgifter

Anja Kullberg


Produktansvarig

Swereco Rehab AB

Tjärhovsgatan 8a

116 21 STOCKHOLM

Undertecknad bekräftar härmed att detta meddelande har rapporterats till berörd regulatorisk myndighet.



Anja Kullberg